

KÜS Plus

Gebrauchtwagen-Check

Modell: **Musterfahrzeug**
Amtl. Kennzeichen: **MUSTER**
Fz.-Ident.-Nr.: **111111111111111111**

Dieses Gebrauchtfahrzeug wurde von einem KÜS-Sachverständigen einem umfangreichen und unabhängigen Fahrzeug-Check unterzogen. Dabei handelt es sich um eine zerlegungsfreie Sicht- und Funktionsprüfung. Messtechnische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

Die Untersuchung erstreckt sich auf:

MUSTER

Karosserie	Räder / Reifen
Innenraum	Bremsanlage
Antrieb	Zubehör / Historie

Dieser Ausdruck ist nur gültig in Verbindung mit dem Anlageblatt mit der Berichtsnummer
X301342039

Ihr Prüflingenieur, Dipl.-Ing. Heiko Höfel

.....
E0333001

F.-Nr.: 01335/2007-01-30 © KUS 2007

Hans Mustermann
Musterstr. 1
1111

Anlage zu KÜSPlus



Laufleistung abgelaufen:	100000 km	Fz.-Art:	PERSONENKRAFTWAGEN	010200	Report-Nr.:	X301342039
U-Stelle:	8000CE	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN		Amtl. Kennz.:	MUSTER
PI-Nummer:	E0333001	Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005	Fz.-Ident-Nr.:	111111111111111111
K-Nummer:	-9057141	Fz.-Typ:	5/D	57200E	Prüfdatum:	07.08.2007
Auftrag:	8000	ZGG:	2200			
		Erstzul.:	01/1999			

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das Fahrzeug wurde beim KÜSPlus GebrauchtwagenCheck in folgenden Punkten geprüft:
Beachten Sie bitte insbesondere die mit -> gekennzeichneten Punkte.

Karosserie

- > **Die Mechanik von Türen, Deckeln und Hauben weist Mängel auf: (Schwergängigkeit)**
Schlösser und Scharniere weisen keine Mängel auf
- > **Folgende äußerliche Beschädigungen sind erkennbar: (vordere Tür rechts leichte Lackkratzer, Steinschläge auf Motorhaube erkennbar)**
An der Karosserie ist keine Korrosion festzustellen
Keine erkennbaren Unfallschäden vorhanden
Keine erkennbaren instandgesetzten Vorschäden vorhanden
Keine erheblichen Schäden durch Steinschlag oder Kratzer erkennbar
Keine Lackausbesserungen oder Farbtonunterschiede erkennbar
Die Zierleisten / Dekore / Radkappen sind vollständig und ohne Beschädigung
- > **An der Verglasung liegen folgende Beschädigungen vor: (Schlußleuchte rissig)**
Der Unterboden und die Bodengruppe ist ohne Beanstandungen
An der Beleuchtungsanlage sind keine Schäden erkennbar

Innenraum

- Die Funktionen der Bedieneinrichtungen sind ohne Beanstandungen
- Heizung und Lüftung zeigen keine Mängel
- Die Klimaanlage ist funktionsfähig
- Die Audioanlage zeigt keine Mängel
- Die Navigationsanlage zeigt keine Mängel
- Die Freisprecheinrichtung zeigt keine Mängel
- Die Kontrolleinrichtungen / Kontrollleuchten sind ohne Mängel
- Die Instrumente und deren Beleuchtung sind ohne Funktionseinschränkung
- > **An Verkleidungen, Himmel, Teppich sind folgende Mängel erkennbar (Himmel Rauchablagerung)**
- > **Die Sitzbezüge zeigen folgende Mängel: (Fahrersitz Zigarettenbrandloch)**
Die Mechanik der Sitze ist ohne Mängel

Hans Mustermann
Musterstr. 1
1111

Anlage zu KÜSPlus



Laufleistung abgelaufen:	100000 km	Fz.-Art:	PERSONENKRAFTWAGEN	010200	Bericht-Nr.:	X301342039
U-Stelle:	8000CE	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN		Amtl. Kennz.:	MUSTER
Pl-Nummer:	E0333001	Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005	Fz.-Ident-Nr.:	111111111111111111
K-Nummer:	-9057141	Fz.-Typ:	5/D	57200E	Prüfdatum:	07.08.2007
Auftrag:	8000	ZGG:	2200			
		Erstzul.:	01/1999			

Antrieb

Der Motorölstand ist ausreichend
Es ist kein Motorölverlust festzustellen
-> **Am Motor und Getriebe sind atypische Geräusche zu hören: (Getriebehauplagerschaden)**
Es ist kein Ölverlust am Getriebe erkennbar
Am Achsantrieb ist kein Ölverlust erkennbar
Am Achsantrieb sind keine Mängel erkennbar
Die Funktion von Schaltung und Kupplung ist ohne Mängel
Die Stossdämpfer sind nicht erkennbar undicht und zeigen keine Beschädigungen
Die Lenkanlage ist ohne Beanstandungen
Die Abgasanlage befindet sich in ordnungsgemäsem Zustand
Das Kühlsystem weist keine Undichtigkeiten auf, der Flüssigkeitsstand ist ausreichend

Räder/Reifen

Die Räder sind nicht beschädigt
Die Reifen sind nicht erkennbar beschädigt
Die Profiltiefe an allen Reifen beträgt mehr als 4mm
-> **Das Reserverad ist nicht vorhanden**

Bremsanlage

Die Bremsbeläge und Bremsscheiben sind deutlich besser als die Verschleissgrenze
-> **Der Bremsflüssigkeitsstand ist zu gering**

Zubehör / Historie

Die Bedienungsanleitung ist vorhanden
-> **Wartungen sind nicht nachweisbar**
Alle am Fahrzeug angebauten Teile sind zulässig; alle notwendigen Änderungsabnahmen liegen vor
Die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen (HU und AU) liegen nicht länger als 2 Monate zurück; die Berichte sind vorhanden

Bemerkungen / Hinweise

Gute Fahrt wünscht Ihnen das Ingenieurbüro Höfel + Mönch !

Hans Mustermann
Musterstr. 1
1111

Anlage zu KÜSPlus



Laufleistung abgelaufen:	100000 km	Fz.-Art:	PERSONENKRAFTWAGEN	010200	Bericht-Nr.:	X301342039
U-Stelle:	8000CE	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN		Amtl. Kennz.:	MUSTER
Pl-Nummer:	E0333001	Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005	Fz.-Ident-Nr.:	111111111111111111
K-Nummer:	-9057141	Fz.-Typ:	5/D	57200E	Prüfdatum:	07.08.2007
Auftrag:	8000	ZGG:	2200			
		Erstzul.:	01/1999			

Ihr Prüfenieur, Dipl.-Ing. Heiko Höfel

E0333001

Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung:
Sonstige Untersuchungen:
Endsumme netto: 4 EUR; 19% USt; 7,66 EUR
Endsumme

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.
Steuernummer: 020/140/01800
) EUR
) EUR
) EUR

MUSTER